




METALICON

Dynamic. Expressive. Enduring.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EINBAUANLEITUNG | NOTICE DE MONTAGE









LIBERO GAS MONITOR ARM LIBERO BRAS DE MONITEUR AVEC RESSORT À GAZ

PARTS LIST

TEILELISTE

LISTE DES COMPOSANTS

| Item Artikel Article | Description Beschreibung Description | Quantity Anzahl Quantité | Item Artikel Article | Description Beschreibung Description | Quantity Anzahl Quantité |
|---|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  | Desk Clamp Tischklemme Support pince serre joint | 1 |  | Monitor Screw Schraube für Monitor Vis de moniteur / Vis de serrage | 4 |
|  | Arm Der Arm Bras de moniteur | 1 |  | Monitor Screw Schraube für Monitor Vis de moniteur / Vis de serrage | 4 |
|  | VESA Bracket VESA-Adapter Plaque de montage VESA | 1 |  | Allen Wrench Innensechskant-Schlüssel Clé Allen | 4 |

STEP 1: ATTACH BASE TO DESKTOP

A Fit clamp over the edge of the desk in desired location and tighten using provided hexagon wrench as shown in diagram A.

B Base Installation - Grommet Style (optional extra)

Step 1: Locate and mark installation site. Drill pilot hole.

Step 2: Separate lower section of clamp by removing center bolt and set aside.

Step 3: Install long bolt through base and desk top.

Thread grommet plate over bolt and tighten with grommet nut as shown in diagram B.

SCHRITT 1: HALTERUNG AN SCHREIBTISCH MONTIEREN

A Halterung mittels Klemme an gewünschter Stelle anbringen. Schraube mit dem Innensechskant-Schlüssel anziehen, wie in Abbildung A dargestellt.

B Basisinstallation - Grommet Stil (spezielle eigenschaften)

Schritt 1: Suchen und markieren Aufstellort. Bohren Sie Vorbohrung.

Schritt 2: Trennen unteren Teil der Klemme, indem Mittelschraube und beiseite stellen.

Schritt 3: Installieren lange Schraube durch Basis und Tischplatte.

Themen-Tülle über Schrauben und ziehen Sie sie mit Tülle Mutter wie in Abbildung B gezeigt.

ÉTAPE 1: FIXATION DE LA BASE DE SUPPORT SUR LE PLAN DE TRAVAIL

A Installer la pince serre joint sur le bord du plan de travail à l'endroit prévu pour le support, et serrer les vis à l'aide de la clé Allen (figure A).

B Installation de base - Grommet style (en option)


Étape 1: Repérez et marquez site d'installation. Percer un trou pilote.

Étape 2: Séparer la section inférieure de la pince en retirant boulon central et mettre de côté.


Étape 3: Installation à long boulon à travers base et le sommet de bureau.

Plaque du rondelle sur le boulon et serrer avec œillet écrou comme indiqué sur le schéma B.

A



B



STEP 2: INSTALL ARM TO BASE

A Install arm onto base. Note upper and lower arm sections should be secured together using provided screw as shown in diagram A.


SCHRITT 2: ARM AN HALTERUNG MONTIEREN

A Installieren Sie den Arm auf die Basis. Beachten Sie, Ober- und Unterarm Abschnitte sollten mit mitgelieferten Schrauben miteinander verbunden wie in Abbildung A gezeigt werden.

ÉTAPE 2: INSTALLATION DU BRAS SUR LA BASE DE SUPPORT

A Installer le bras sur la base de support. Bien noter que les sections inférieures et supérieures du bras doivent être fixées ensemble avec la vis fournie (figure A).

A



STEP 3: ATTACH VESA PLATE TO MONITOR

A Lay monitor on a flat surface. Using the (M4) monitor screws secure VESA bracket to the back of monitor as shown in diagram A.

B Install monitor onto arm. Align VESA bracket to opening and slide into place as shown in diagram B.

SCHRITT 3: VESA-ADAPTER AN MONITOR MONTIEREN



A Legen Sie den Monitor auf eine flache Oberfläche. Mittels Monitor-Schraube (M4) den VESA-Adapter an dem Bildschirm wie in Abbildung A gezeigt, befestigen.

B Nun den VESA-Adapter in die Öffnung am Monitorarm einschieben (Siehe Abbildung B)

ÉTAPE 3: FIXATION DE LA PLAQUE VESA AU MONITEUR

A Coucher l'écran sur une surface plate. Fixer la plaque de montage VESA à l'aide des vis de moniteur M4 fournies (figure A).

B Installer le moniteur sur le bras. Bien aligner la plaque VESA avec l'ouverture et la glisser en place (figure B).



STEP 4: ADJUST ARM TENSION

A To adjust the tension of the monitor arm according to the weight of the monitor the arm must be lowered to a horizontal position as shown in diagram A.

B Using the hexagon wrench adjust the tension to balance the weight of the monitor so it remains in the horizontal position.

Turn the wrench to the right (+) for heavier monitors and to the left (-) for lighter monitors.

SCHRITT 4: VORSPANNUNG DES ARMES EINSTELLEN

A Um die Vorspannung des Monitorarms dem Gewicht des Monitors anzupassen, muss der Arm zunächst, wie in Abbildung A gezeigt, in waagrechte position gebracht werden.

B Nun mit dem Innensechskant-Schlüssel die Vorspannung so einstellen, dass der Monitor in waagrechter Position verbleibt.


Für schwerere Bildschirme den Schlüssel nach rechts (+) drehen, für leichtere Bildschirme entsprechend nach links (-).

ÉTAPE 4: AJUSTER LA TENSION DU BRAS

A Pour ajuster la tension du bras de moniteur suivant le poids de l'écran, rabaisser le bras en position horizontale (figure A).

B Ajuster la tension à l'aide de la clé hexagonale, afin d'équilibrer le poids du moniteur pour qu'il reste en position horizontale.

Tourner la clé vers la droite (+) plus l'écran est lourd, et vers la gauche (-) pour un écran plus léger.



STEP 5: CABLE MANAGEMENT

A Monitor cables must be threaded through the upper and lower arm cable management sections in order to complete the installation.

Note: An allowance of extra cable should be left at the swivel points to accommodate arm movement.

SCHRITT 5: KABELMANAGEMENT


A Um die Installation ordnungsgemäß abzuschließen, müssen die Kabel durch die entsprechenden Kabelführungen im oberen und unteren Arm, geführt werden.

Bitte beachten: Im Bereich der Gelenke müssen die Kabel etwas länger gelassen werden, um die Beweglichkeit des Arms nicht einzuschränken.

ÉTAPE 5: GESTION DES CÂBLES

A Introduire les câbles de moniteur à l'intérieur des sections de gestion des câbles, sur les parties inférieures et supérieures du bras.

NB: Laisser un surplus de câble au parties pivotantes, afin d'accommoder le mouvement du bras.



THE METALICON® RANGE ALSO INCLUDES:

- Monitor Arms
- Steel Pedestals
- CPU Holders
- Cable Management
- Power & Data Modules
- Tables & Table Bases
- Desk Screen Systems
- Office Furniture

DAS METALICON® SORTIMENT ENTHÄLT AUCH:

- Monitor-arme
- Stahlstützen
- PC-Halterungen
- Kabelmanagement
- Stromversorgung & Datenmodule
- Tische & Tischgestelle
- Trennwandsysteme
- Büromöbel

LA GAMME METALICON® COMPREND AUSSI:

- Bras de moniteurs
- Piédestaux acier
- Les porteurs de CPU
- Gestion des câbles
- Modules de puissance et de données
- Tables et supports tables
- Systèmes d'écran de bureau
- Mobilier de bureau



METALICON

Dynamic. Expressive. Enduring.

www.metalicon.com